

# 泽州县安委办重大安全隐患和安全生产违法违规行为曝光表

时间：2021年9月30日

序号	生产经营单位 (个人)	所属行业	存在重大安全隐患问题和严重安全生产 违法违规行为	已被实施查处或管控措施	完成整改 时间或整 改期限	生产经营单位 现状	监管 部门
1	丹河新城金村起步区 管院村、青山街对、 水西村棚户区(城中 村)改造项目	住建	9#楼施二电梯基础发生了不均匀沉降现象	泽州县住建局立即下达了限期整改 通知和重大隐患治理挂牌督办的通 知书	3天	正常、已整改销号	泽州县住建局
2	丹河新城金村起步区 管院村、青山街对、 水西村棚户区(城中 村)改造项目	住建	施工现场北侧的配电柜离道路边坡较近,可能导致坍塌 现象发生	泽州县住建局立即下达了限期整改 通知和重大隐患治理挂牌督办的通 知书	3天	正常、已整改销号	泽州县住建局
3	兰花合众续家石灰岩 矿	非煤矿山	东部采场924M平台高度超高, 边坡角过大	泽州县应急局立即下达了限期整改 通知和重大隐患治理挂牌督办的通 知书	30天	正常、已整改销号	泽州县应急局
4	兰花合众续家石灰岩 矿	非煤矿山	北部采场924M、912M台阶边坡角过大	泽州县应急局立即下达了限期整改 通知和重大隐患治理挂牌督办的通 知书	30天	正常、已整改销号	泽州县应急局
5	巴公装备制造工业园 区(化工片区)	危化	巴公装备制造工业园区(化工片区)有关企业重大危 险源周边停靠运输车辆存在重大风险隐患	晋城市安委办进行了挂牌督办		正常、已整改销号	泽州县工信局

# 泽州县安委办重大安全隐患和安全生产违法违规行为曝光表

时间：2021年9月30日

序号	生产经营单位 (个人)	所属行业	存在重大安全隐患问题和严重安全生产 违法违规行为	已被实施查处或管控措施	完成整改 时间或整 改期限	生产经营单位 现状	监管 部门
6	山西天泽煤化工集团 股份公司化工厂	危化	2021年5月10日，我局行政执法人员对山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂检查时，发现该企业未完成造气机柜间抗爆建设。现场下达了《责令限期整改指令书》（泽）应急责改（2021）危化中心42号，责令企业于2021年6月30前整改完毕。执法人员于2021年6月30日进行现场复查时，发现该企业造气机柜间抗爆建设整改不合格，涉嫌违法。	警告，并处人民币壹万元罚款	整改到位	正常	泽州县应急局
7	山西兰花清洁能源有 限责任公司	危化	2021年5月10日，我局行政执法人员对山西兰花清洁能源有限责任公司检查时，发现该企业未完成机柜间抗爆建设和加固整改。现场下达《责令限期整改指令书》（泽）应急责改（2021）危化中心43号，责令企业于2021年6月30前整改完毕。执法人员于2021年6月30日进行现场复查时，发现该企业机柜间抗爆建设和加固整改不合格，涉嫌违法。	警告，并处人民币壹万元罚款	整改到位	正常	泽州县应急局
8	山西天泽煤化工集团 股份公司煤气化厂	危化	2021年5月10日，我局行政执法人员对山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂检查时，发现该企业造气机柜间未完成抗爆建设和加固。现场下达《责令限期整改指令书》（泽）应急责改（2021）危化中心44号，责令企业于2021年6月30前整改完毕。执法人员于2021年6月30日进行现场复查时，发现该企业造气机柜间抗爆建设和加固整改不合格，涉嫌违法。	警告，并处人民币壹万元罚款	整改到位	正常	泽州县应急局
9	山西天泽集团永丰化 肥有限公司	危化	2021年5月10日，我局行政执法人员对山西天泽集团永丰化肥有限公司检查时，发现该企业造气机柜间未搬迁至抗爆控制室。现场下达《责令限期整改指令书》（泽）应急责改（2021）危化中心46号，责令企业于2021年6月30前整改完毕。执法人员于2021年6月30日进行现场复查时，发现该企业造气机柜间的抗爆建设整改不合格，涉嫌违法。	警告，并处人民币贰万元罚款	正在整改	正常	泽州县应急局

# 泽州县安委办重大安全隐患和安全生产违法违规行为曝光表

时间：2021年9月30日

序号	生产经营单位 (个人)	所属行业	存在重大安全隐患问题和严重安全生产 违法违规行为	已被实施查处或管控措施	完成整改 时间或整 改期限	生产经营单位 现状	监管 部门
10	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	危化	2021年5月10日，我局行政执法人员对山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司检查时，发现该企业未完成造气机柜间抗爆建设。现场下达《责令限期整改指令书》（泽）应急责改（2021）危化中心47号，责令企业于2021年6月30前整改完毕。执法人员于2021年6月30日进行现场复查时，发现该企业造气机柜间的抗爆建设整改不合格，涉嫌违法。	警告，并处人民币壹万元罚款	正在整改	正常	泽州县应急局
11	山西兰花煤化工有限责任公司	危化	1、2021年2月5日，我局执法人员配合省、市应急管理部门对你公司进行延期换证现场审查时，发现存在“气柜进出口未设置紧急切断阀”的隐患，执法人员现场下达了《责令限期整改指令书》（泽）应急责改【2021】危化10号，责令企业于2021年6月25日前整改完毕；执法人员于2021年7月5日对该隐患整改情况进行复查时，发现逾期未改正。2、2021年5月10日，我局行政执法人员对你公司检查时，发现该企业未完成造气机柜间的抗爆建设和加固；执法人员现场下达《责令限期整改指令书》（泽）应急责改（2021）危化中心41号，责令企业于2021年6月30前整改完毕；执法人员于2021年6月30日对该隐患整改情况进行现场复查时，发现造气机柜间抗爆建设和加固整改不合格；涉嫌违法。	警告，并处人民币捌万元罚款	正在整改	正常	泽州县应急局

# 泽州县安委办重大安全隐患和安全生产违法违规行为曝光表

时间：2021年9月30日

序号	生产经营单位 (个人)	所属行业	存在重大安全隐患问题和严重安全生产 违法违规行为	已被实施查处或管控措施	完成整改 时间或整 改期限	生产经营单位 现状	监管 部门
12	毛永祥	危化	2021年2月5日，我局执法人员配合省、市应急管理部门对你公司进行延期换证现场审查时，发现存在“气柜进出口未设置紧急切断阀”的隐患，执法人员现场下达了《责令限期整改指令书》（泽）应急责改【2021】危化10号，责令企业于2021年6月25日前整改完毕；执法人员于2021年7月5日对该隐患整改情况进行复查时，发现逾期未改正”。	处人民币壹万元罚款 的行政处罚。	整改到位	正常	泽州县应急局
13	山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司	煤矿	2021年6月12日，我局执法人员对山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司进行检查时，发现该企业未建立防治水重点部位巡视检查制度，涉嫌违法。	警告，并处人民币贰万元罚款	整改到位	正常	泽州县应急局
14	杨沁军	煤矿	2021年6月12日，我局执法人员对山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司进行检查时，发现该企业未建立防治水重点部位巡视检查制度，建议立案处理。	警告，处贰仟元人民币罚款	整改到位	正常	泽州县应急局
15	山西晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司	煤矿	2021年6月15日，我局执法人员对山西晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司进行检查时，发现该企业91210巷380m处涌水点止水套管与实际不符（设计为10m，现场使用为2m）；6月14日中班91210巷27#探眼探出水后，现场进行了涌水量观测，但涌水量观测原始记录本中无内容，并且在涌水量尚未稳定或未掌握其变化规律前，未严格执行每日观测一次规定，涉嫌违法。	警告，并处人民币伍万陆仟元罚款	整改到位	正常	泽州县应急局

# 泽州县安委办重大安全隐患和安全生产违法违规行为曝光表

时间：2021年9月30日

序号	生产经营单位 (个人)	所属 行业	存在重大安全隐患问题和严重安全生产 违法违规行为	已被实施查处或管控措施	完成整改 时间或整 改期限	生产经营单位 现状	监管 部 门
16	苗瑞堂	煤矿	2021年6月15日，我局执法人员对山西晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司进行检查时，发现该企业91210巷380m处涌水点止水套管与实际不符（设计为10m，现场使用为2m）；6月14日中班91210巷27#探眼探出水后，现场进行了涌水量观测，但涌水量观测原始记录本中无内容，并且在涌水量尚未稳定或未掌握其变化规律前，未严格执行每日观测一次规定；涉嫌违法，建议立案处理。	警告，处伍仟元人民币罚款	整改到位	正常	泽州县应急局